

TIPS DE REPARACIÓN PARA EL RADIO PORTÁTIL TK-280/380 ETAPA DE POTENCIA

• Problema presentado por el Radio

No hay potencia.

• Causa

Corto circuito o Corrosión por humedad.

• Solución

Revisar entrada y salida de RF tanto en el amplificador de potencia(M68731H VHF y M68732H UHF), como en el diodo de protección(D12) de esta etapa, con un medidor de campo para determinar si hay potencia, en caso contrario sustituir la pieza que presente la falla .

